

KARTA REJESTRACYJNA OSUWISKA

1. Numer ewidencyjny:

1 4 - 1 9 - 0 3 2 - 0 1 2 1 6 9

2. Lokalizacja osuwiska:

1. Miejscowość: Główina	2. Gmina: Brudzeń Duży gm. wiejska	3. Powiat: płocki	4. Województwo: mazowieckie
5. Mapa topograficzna:	6. Arkusz SMGP 1:50 000:	7. Współrzędne geograficzne: 19° 22' 55.0" E 52° 38' 25.0" N	
8. Kraina geograficzna: Kotlina Płocka		9. Jednostka tektoniczna: Niecka brzeźna	10. Zlewnia: Wisła
11. Inne dane lokalizacyjne:			

3. Charakterystyka osuwiska:

1. Sytuacja geomorfologiczna: stok cały	2. Układ geologiczny: asekwentne		
3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne)	4. Rodzaj ruchu: zsuw	5. Stopień aktywności: aktywne okresowo	
6. Krótki opis słowny: Wyraźne osuwisko z wyraźnym jęzorem i skarpią wtórną. W środkowej części osuwisko rozmyte do linii erozyjnej. Osuwisko okresowo aktywne. Występuje spęływanie; także skarpią przykorytowa.			

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

1. Powierzchnia: 1.08 ha	2. Długość: 98 m	3. Szerokość: 140 m	4. Wysokość maks.: 90 m n.p.m.	5. Wysokość min.: 78 m n.p.m.	6. Rozpiętość pionowa: 12 m
7. Nachylenie: 7°	8. Azymut: 276°				

b. skarpią osuwiskowa:

9. Wysokość skarpią głównej: 5 m	10. Nachylenie skarpią głównej: 25°	11. Szczeliny powyżej skarpią głównej: brak	12. Skarpią wtórne: tak, 2-3 m
-------------------------------------	--	--	-----------------------------------

c. jęzor i koluwium:

13. Wysokość czola: 2 m	14. Długość powierzchni koluwium: 90 m	15. Nachylenie powierzchni koluwium: 6°	16. Miąższość: mierzona szacowana m 6 m	
----------------------------	---	--	---	--

d. stok, na którym jest osuwisko:

17. Typ stoku: wypukło-wklęsły	18. Nachylenie: 7°	19. Ekspozycja: W	20. Długość: 99 m	21. Wysokość: 12 m
-----------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

5. Podłoże osuwiska:

1. Rodzaj utworów: iły pstre iły gliny zwałowe iły pstre	2. Wiek utworów: pliocen plejstocen plejstocen pliocen	3. Zaleganie warstw: - / -/ poziome - / -/ zaburzone (tektonika, glacitektonika) - / -/ zaburzone (tektonika, glacitektonika)
iły pstre gliny zwałowe iły	pliocen plejstocen plejstocen	- / -/ zaburzone (tektonika, glacitektonika)
gliny zwałowe iły	plejstocen plejstocen	- / -/ poziome - / -/ poziome
iły pstre gliny zwałowe iły	pliocen plejstocen plejstocen	- / -/ zaburzone (tektonika, glacitektonika)
gliny zwałowe iły	plejstocen plejstocen	- / -/ poziome - / -/ poziome
4. Tektonika: obszar struktur glacitektonicznych		

6. Materiał koluwalny :

gliny i/lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

1. Koluwium:	2. Skarpy głównej i stoku powyżej skarpy:
3. Stoku poniżej osuwiska:	4. Stoku po bokach osuwiska:

8. Wiek i geneza osuwiska:

1. Data powstania:		
2. Rozwój osuwiska w czasie:		3. Przyczyna ruchu osuwiskowego:

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

1. Lasy: nie	2. Zarośla krzewiaste: tak	3. Łąki i pastwiska: nie	4. Grunty orne: nie	5. Sady: nie	6. Nieużytki: tak
-----------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	-----------------	----------------------

b. zabudowa:

7. Mieszkalna:	8. Gospodarcza::	9. Przemysłowa/usługowa:	10. Użyteczności publicznej:
11. Zabytkowa/sakralna	12. Inna		

c. infrastruktura komunikacyjna:

13. Drogi: brak	14. Linie kolejowe: nie
--------------------	----------------------------

d. linie przesyłowe:

15. Linie energetyczne: nie	16. Linie telefoniczne: nie	17. Wodociągi: nie	18. Kanalizacja: nie
19. Gazociągi: nie	20. Inne: nie		

10. Powstałe szkody i zagrożenia:

1. Uprawy: nie stwierdzono	6. Uprawy: nie występują
2. Zabudowa: nie stwierdzono	7. Zabudowa: nie występują
3. Infrastruktura komunikacyjna: nie stwierdzono	8. Infrastruktura komunikacyjna: nie występują
4. Linie przesyłowe: nie stwierdzono	9. Linie przesyłowe: nie występują
5. Inne: nie stwierdzono	10. Inne: nie występują
11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów osuwiskowych:	

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

nie

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

nie

13. Stan badań:

Publikacje:
Dokumentacje:

14. Szkic (mapa) osuwiska:



15. Przekrój geologiczny osuwiska:

16. Fotografia (-ie) osuwiska:



17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

18. Autor karty

Dariusz Grabowski

19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych

VIII/141

20. Instytucja:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

21. Data wypełnienia:

2010-04-05